

### **Delegatura de Puertos**

#### Ficha Técnica



## C.I. UNIÓN DE BANANEROS DE URABA - UNIBAN

Fecha actualización: 2022-02-10

Ubicación Urabá, Col Estado Activa

Contacto +57-4 511 55 40

Tipo de servicio Público NIT 890904224

Representante Legal /

gerente Juan Luis Cardona Sierra

Figura 1: Vista en planta del puerto. Extraída de Google Earth

Resolucion de homologación Finalizacion de permiso de operación Información ANI

Autoridad marítima (DIMAR) Autoridad ambiental (ANLA)

Tarifas web Resolución 1955 de 2016 Año 2036 Link ANI

https://www.dimar.mil.co/ http://www.anla.gov.co/

Link para ver tarifas oficiales https://www.tcbuen.com/

#### Sección 1: Canal de acceso



Figra 2: Canal de acceso extraído de la página web de Uniban

#### Canal nueva colonia Uniban

Canal Fluvial
Longitud (m) 150
Ancho de solera (m) 30
Profundidad (m) 2

#### Canal privado Zungo Uniban

Longitud (m) 1147 Ancho de solera (m) 60 Profundidad (m) 2

#### Canal Publico Zungo Uniban

Longitud (m) 1300 Ancho de solera (m) 50 Profundidad (m) 2



#### Sección 2: Servicios prestados a la nave



#### Servicios prestados a la nave

Practicaje Reparaciones
Remolque Aprovisionamiento
Amarre y desamarre Suministro combustible
Operación equipos Otros suministros
Grúas Reach Stacker
Grúas moviles Servicios de lancha

Montacargas

Acondicionamiento de plumas y aparejos

Figra 3: Extraído de Redagrícola

#### Sección 3: Servicios prestados a la carga

#### Servicios prestados a la carga

Atención de buques.

Servicios logísticos portuarios a la carga de importación y exportación.

Patio de contenedores con capacidad para 2.600 FEUS.

Movilización de contenedores.

Servicio terrestre a la carga de importación y exportación.

Almacenamiento de mercancías secas y refrigeradas.

Aduana y depósito de aduana.

Zonas de Inspección para agilizar la revisión de cargas por parte de la DIAN, el

INVIMA, el ICA y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Servicios de báscula para carga suelta y camionera.

Cuarto de transferencia para productos refrigerados y congelados.

Reparación de contenedores dry y reefers

Suministro de energía para contenedores refrigerados



#### 4.1 Bodegas y cobertizos



Figra 4: Bodega extraído de Redagrícola

**Bodega Muelle 1** 679 m2 en losa con cubierta, 8 muelleniveladores

**Bodega Muelle 2** 2,598 m2 en losa con cubierta

Cobertizo 3992 m2 Zona Aduanas

#### 4.2 Patios

Patios contenedores 33000 m2

#### 4.3 Muelle

Muelle canal publico 67 m

#### Sección 5: Equipamiento

# 5.1 Equipamiento principal: Equipo Grúas de 40 a 60 Ton Remolcadores 18 Barcazas 11

#### 5.2 Otro equipamiento:

Reach stacker	3
Port Trucks	12
Elevadores de lavado	4
Plantas eléctricas	10



Figra 5: Barcaza extraído de Uniban





#### Sección 6: Eficiencia portuaria

A continuación, se muestran algunos indicadores de interés:

Indicador do oficiencia nortuaria	Promedio mensual		
Indicador de eficiencia portuaria	2017	2018	2019
1. Utilización del muelle (%)	NR	NR	NR
2. Toneladas por metro lineal (ton/m)	962	895	823
3. Contenedores por metro lineal (ton/m)	37	35	29
4. Toneladas por hora (ton/h)	105	100	82
5. Tiempo ocioso promedio en muelle (h)	5	5	6
6. Aprovechamiento bodegas (%)	NR	59	30
7. Aprovechamiento de patios (%)	NR	71	55
8. Eficiencia Operacional (%)	NR	56	55

#### Sección 7: Estadísticas importantes

#### 7.1 Distribución de la carga - Participación de la carga por tipo de carga 2019




Figura 6: distribución de la carga

#### 7.2 Movimiento de carga

A continuación, se resume el movimiento de carga de los últimos años:

Año	Importación	Exportación	Cabotaje	Total
				Toneladas
2017	117,668	747,908	49,138	914,714
2018	137,618	689,877	23,480	850,975
2019	132,467	547,477	102,705	782,649

Unidad: Toneladas





Figura 7: Evolución del tráfico portuario

#### 7.3 Información adicional

Para mayor información, puede consultar el boletín portuario disponible en el link: Boletín portuario