



**SISTEMAS Y SOLUCIONES DE
PESAJE Y AUTOMATIZACION**

CONMUTADOR: (57) (7) 5804564
CELULAR: (57) 321 9000755
DIRECCION: Calle 23 N° 8-04
BARRIO: 11 de Noviembre
Los patios
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

Certificado de Mantenimiento y Ajuste

Certificamos que la (s) báscula (s) marca **SSAP** Modelo 185100 FE BIDIRECCIONAL . De 100.000 KILOGRAMOS capacidad, S/N: PATIOS, al servicio de **REGENCY SERVICE DE COLOMBIA S.A.S** ha sido ajustada y comprobado su funcionamiento. Cumpliendo Norma NTC 2031.

NOTA: El ajuste que se realizó, no garantiza el uso adecuado
Del instrumento posterior a la prueba.

FECHA: MARZO 8 DE 2017

**Pesas patrones X
Peso Conocido X**

FIRMA:

**BASCULAS
SSAP**
SOLUCIONES QUE PESAN
NIT. 1032.401.328-9
Tels: 604 5093 - 321 329 0113
317 379 5575



SISTEMAS Y SOLUCIONES DE PESAJE Y AUTOMATIZACION

CONMUTADOR: (57) (7) 5804564
CELULAR: (57) 321 9000755
DIRECCION: Calle 23 N° 8-04
BARRIO: 11 de Noviembre
Los patios
CUCUTA – NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, Marzo de 2017

Señores:

REGENCY SERVICES DE COLOMBIA

Ciudad.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito informar las novedades y procedimientos ejecutados en el mantenimiento preventivo realizado a la báscula de la estación de pesaje Los patios, en el mantenimiento preventivo que se llevó a cabo el pasado 8 de marzo del corriente del corriente.

Se realizó limpieza del foso de la báscula ya que se encontraba con acumulación de mugre y hojas secas. SE revisaron las monturas de las celdas de carga y se encontraron en perfectas condiciones, por tal razón no fue necesario intervenirlas, únicamente se alinearon nuevamente.

NO se encontraron inconvenientes en las celdas de carga, las tarjetas de unión se limpiaron, se revisaron y se ajustaron. Fue necesario unir los conectores de comunicación de las tarjetas con el indicador de peso ya que se estaban desconectando y aislando las plataforma.

Se encontró una diferencia de secciones de 50 kilogramos y no se encontró diferencia de span de la báscula.

La plataforma 1 está presentando un desnivel con respecto a la plataforma 2, el cual será reparado en el mantenimiento preventivo del mes de mayo, sin embargo este no afecta el peso ni correcto funcionamiento de la misma.

Agradezco su atención y quedo atenta a aclarar cualquier duda al respecto,

Sin otro particular,

LORENA ARISTIZABAL LOPEZ

Representante Autorizado

312 3799505 – (7) 5804564

ventas@basculassap.com.co





**SISTEMAS Y SOLUCIONES DE
PESAJE Y AUTOMATIZACION**

CONMUTADOR: (57) (7) 5804564
CELULAR: (57) 321 9000755
DIRECCION: Calle 28 N° 3E-41
BARRIO: CHAPARRAL
Los patios
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

Certificado de Mantenimiento y Ajuste

Certificamos que la (s) báscula (s) marca **SSAP** Modelo BIDIRECCIONAL 185100 De 100.000 KILOGRAMOS capacidad, S/N: PATIOS, al servicio de **REGENCY SERVICE DE COLOMBIA S.A.S** ha sido ajustada y comprobado su funcionamiento. Cumpliendo Norma NTC 2031.

NOTA: El ajuste que se realizó, no garantiza el uso adecuado
Del instrumento posterior a la prueba.

FECHA: JUNIO 3 DE 2017

**Pesas patrones X
Peso Conocido X**

FIRMA:

NIT. 103240329
Tels 604 5093 - 321 329
312 379 557



SISTEMAS Y SOLUCIONES DE PESAJE Y AUTOMATIZACION

CONMUTADOR: (57) (7) 5804564
CELULAR: (57) 321 9000755
DIRECCION: Calle 28 N° 3E-41
BARRIO: CHAPARRAL
Los patios
CUCUTA – NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, Junio de 2017

Señores:

REGENCY SERVICES DE COLOMBIA

Ciudad.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito informar las novedades y procedimientos ejecutados en el mantenimiento correctivo realizado a la báscula de la estación de pesaje Los patios realizado el pasado 18, 19 y 20 de mayo.

Inicialmente se realizó una limpieza al foso de la báscula y los apoyos de la misma, con el fin de eliminar barro y acumulación de hojas. En seguida se procedió a retirar los apoyos y ventanas de soportacion, las cuales fue necesario reparar en su totalidad y que no resisten más reparaciones, es decir, que en un próximo daño es necesario reemplazarlas. Los soportes y bancos de la báscula se pulieron para retirar oxido y desgaste y se procedió a realizar la pintura de las piezas con anticorrosivo para preservarlas de la corrosión.

Posteriormente, se instalaron platinas de nivelación en los apoyos de las plataformas 2 y 3 ya que se encontraban con aproximadamente dos centímetros de desnivel frente al resto de la estructura, debido al desgaste mismo de las ventanas de soportacion.

Se retoco la pintura de la estructura metálica como vigas, guarda ruedas y plataforma de la báscula.

Agradezco su atención y quedo atenta a aclarar cualquier duda al respecto,



**SISTEMAS Y SOLUCIONES DE
PESAJE Y AUTOMATIZACION**

CONMUTADOR: (57) (7) 5804564
CELULAR: (57) 321 9000755
DIRECCION: Calle 28 N° 3E-41
BARRIO: CHAPARRAL
Los patios
CUCUTA – NORTE DE SANTANDER

Sin otro particular,

LORENA ARISTIZABAL LOPEZ
Representante Autorizado
3219000755– (7) 5804564
ventas@basculassap.com.co