


# Delegatura de Puertos

## Ficha Técnica



Vista Golfo Morrosquillo  
Archivo digital Google Earth

### Oleoducto Central S.A.

Fecha actualización : 2022-02-10

Ubicación	Municipio de Coveñas
Estado	Operativo
Contacto	(57) 325 0200
Latitud	09° 29' 36'' N
Longitud	075° 45' 36'' W
Tipo de servicio	Privado
NIT	800251163
Presidente	Alexander Cadena

Contrato de concesión

Finalización de la concesión

Información ANI

Contrato 016 de 6 de diciembre 1996

2036

[Link ANI](#)

Autoridad marítima (DIMAR)

Autoridad ambiental (ANLA)

<https://www.dimar.mil.co/>

<http://www.anla.gov.co/>

Tarifas

web

<https://www.ocensa.com.co>

### Sección 1: Canal de acceso



Panorámica Canal de acceso  
Golfo Morrosquillo

Longitud (m)	1440
Ancho (m)	80
Profundidad (m)	10.5

## Sección 2: Servicios prestados a la nave



*Agromax*

### Servicios prestados a la nave

- Practicaje
- Remolque
- Amarre y desamarre
- Conexión/desconexión de mangueras

## Sección 3: Servicios prestados a la carga

### Lista de servicios prestados a la carga

- Manipulación y transporte de mercancías
- Cargue / descargue/ transbordo
- Clasificación y toma de muestras



*Servicios a la carga -El Heraldo*

## Sección 4: Infraestructura

### 4.1 Unidades de cargue

#### Unidad de Cargue de Buque-tanques TLU-1

TLU - 1 : Unidad de cargue de tanquero tipo motoboya



*Unidad de Cargue de Buque-tanques TLU1  
Ani.gov.co*

### Unidad de Cargue de Buque-tanques TLU2



*TLU - 2 : Unidad de cargue de tanquero tipo motoboya  
El Universal*

Es un terminal Costa Afuera, tipo motoboya, de propiedad de Ocesa, ubicada en el Golfo de Morrosquillo y comprende la unidad de cargue de tanqueros(TLU2), PLEM y 12,3 Km de tubería submarina de 42" que la conectan con la terminal en ..

### Unidad de Cargue de Buque-tanques TLU-3

TLU - 3 : Unidad de cargue de tanquero tipo motoboya



*TLU - 3 : Unidad de cargue de tanquero tipo motoboya  
PortalPortuario*

## 4.2 Muelle

El área de maniobra tiene un diametro de una milla alrededor de la TLU-2 y una profundidad natural promedio de 29 metros y una mínima de 28,5 metros.

## 4.3 Areas de Fondeo

El área de fondeo de los buquetanques petroleros asignada por las autoridades marítimas Colombianas están ubicadas aproximadamente a 4 millas náuticas al Noroeste de la TLU-2

## Sección 5: Equipamiento

### 5.1 Equipamiento principal:

#### Equipo

Mangueras flotantes  
Mangueras submarinas  
Cabo Hawser  
Remilcador maniobra  
Remolcador Contingencia  
Crew Boat  
Lancha Transporte



Worldtravelserver.com

## Sección 6: Eficiencia portuaria

A continuación, se muestran algunos indicadores de interés:


Indicador de eficiencia portuaria	Promedio mensual		
	2018	2019	2020
1. Utilización del muelle (%)	NR	NR	NR
2. Toneladas por metro lineal (ton/m)	18,826,048	22,889,723	NR
3. Contenedores por metro lineal (ton/m)	NR	NR	NR
4. Toneladas por hora (ton/h)	4,079	3,976	NR
5. Tiempo ocioso promedio en muelle (h)	NR	NR	NR
6. Aprovechamiento bodegas (%)	NR	NR	NR
7. Aprovechamiento de patios (%)	NR	NR	NR
8. Eficiencia Operacional (%)	NR	NR	71

NR: No registra

NA: No aplica

## Sección 7: Estadísticas importantes

### 7.1 Distribución de la carga - Participación de la carga por tipo de carga 2020




### 7.2 Movimiento de carga

A continuación, se resume el movimiento de carga de los últimos años:

Año	Exportación	Total Toneladas
2009	10,762,893	10,762,893
2010	12,534,985	12,534,985
2011	15,363,005	15,363,005
2012	17,064,264	17,064,264
2013	19,079,620	19,079,620
2014	20,433,206	20,433,206
2015	21,715,472	21,715,472
2016	19,293,555	19,293,555
2017	21,897,479	21,897,479
2018	18,826,048	18,826,048
2019	22,889,723	22,889,723
2020	20,003,660	20,003,660

Unidad: Toneladas



### 7.3 Información adicional

Para mayor información, puede consultar el boletín portuario disponible en el link: [Boletín portuario](#)