



CERTIFICADO DE VERIFICACION

CODIGO: PR-R-01

Página

1 de 2

CERTIFICADO NUMERO: 149

Number

INSTRUMENTO: BASCULA CAMIONERA
Apparattus

FABRICANTE: BASCULAS SSAP
Manufacturer

MODELO Y TIPO: 185100 FE BIDIRECCIONAL
Type

IDENTIFICACION: 1616000138
Identification number

RANGO DE MEDICION: 200Kg A 100.000 kg
Measurement range

SOLICITANTE: REGENCY SERVICES DE COLOMBIA S.A.S
Customer

DIRECCION SOLICITANTE: CARRERA 100 N° 5-169 OF. 315B

customer address

SITIO DE AJUSTE: Km. 21 RECTA COROZAL
calibration adress

FECHA DE VERIFICACION: 2016 12 06
date of calibration

NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:
Number or pages of this documents


Este documento muestra la trazabilidad a los patrones nacionales y/o internacionales, la cual se realiza en unidades de medida de acuerdo con el Sistema internacional de Unidades (SI). El usuario es responsable de recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This document the traceability to national and/or international standards, which the units of measurement according realize to the International System of Units (SI). The user is responsible to recalibrate the recalibrated at appropriate intervals.

2

FIRMAS AUTORIZADAS:
Authorized signatures


MAURICIO LOPEZ HERNANDEZ
TECNICO


LORENA ARISTIZABAL LOPEZ
Revisado por - cheked by

Fecha de emisión: 2016-12-14
Date of issue

Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
El laboratorio emisor no es responsable de los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los instrumentos.

BASCULAS SSAP

Tel (57) 7 5 80 45 64 - Cel.: (57)321 9000 755 - (57)321-329 07 78 - Calle 23 N° 8-04 Los Patios - N. de S. - Colombia - Suramérica.



SISTEMAS Y SOLUCIONES DE PESAJE Y AUTOMATIZACION

CONMUTADOR: (57) (7) 5804564
CELULAR: (57) 321 9000755
DIRECCION: Calle 23 N° 8-04
BARRIO: 11 de Noviembre
Los patios
CUCUTA – NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, Diciembre de 2016

Señores:

REGENCY SERVICES DE COLOMBIA

ATTN: Sr. Ing. FREDDY RAMIREZ

Ciudad.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito informar las novedades y procedimientos ejecutados en el mantenimiento preventivo realizado a la báscula de la estación de pesaje Los patios, en el mantenimiento preventivo que se llevó a cabo el pasado 6 de diciembre del corriente.

Se realizó limpieza del foso de la báscula ya que se encontraba con acumulación de mugre y hojas secas. SE revisaron las monturas de las celdas de carga y se encontraron en perfectas condiciones, por tal razón no fue necesario intervenirlas, únicamente se alinearon nuevamente.

NO se encontraron inconvenientes en las celdas de carga, las tarjetas de unión se limpiaron, se revisaron y se ajustaron.

Se encontró una diferencia de secciones de 30 kilogramos en la plataforma N°1, la cual estaba pesando menos y afectaba el span general de la báscula en la misma cantidad.

Agradezco su atención y quedo atenta a aclarar cualquier duda al respecto,

Sin otro particular,



NIT. 1032 431 328-9
312 379 5053 - 321 329 0770
312 379 5505

LORENA ARISTIZABAL LOPEZ

Representante Autorizado

312 3799505 – (7) 5804564

ventas@basculassap.com.co



**SISTEMAS Y SOLUCIONES DE
PESAJE Y AUTOMATIZACION**

CONMUTADOR: (57) (7) 5804564
CELULAR: (57) 321 9000755
DIRECCION: Calle 23 N° 8-04
BARRIO: 11 de Noviembre
Los patios
CUCUTA – NORTE DE SANTANDER


Certificado de Mantenimiento y Ajuste

Certificamos que la (s) báscula (s) marca **SSAP** Modelo 185100 FE BIDIRECCIONAL . De 100.000 KILOGRAMOS capacidad, S/N: PATIOS, al servicio de **REGENCY SERVICE DE COLOMBIA S.A.S** ha sido ajustada y comprobado su funcionamiento. Cumpliendo Norma NTC 2031.

NOTA: El ajuste que se realizó, no garantiza el uso adecuado
Del instrumento posterior a la prueba.

FECHA: DICIEMBRE 6 DE 2016

**Pesas patrones X
Peso Conocido X**

FIRMA: 

NIT. 1072.431.328-5
Tel: 554 565 321 329 072
012 879 9505



SISTEMAS Y SOLUCIONES DE PESAJE Y AUTOMATIZACION

CONMUTADOR: (57) (7) 5804564
CELULAR: (57) 321 9000755
DIRECCION: Calle 23 N° 8-04
BARRIO: 11 de Noviembre
Los patios
CUCUTA – NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, Septiembre 21 de 2016

Señores:

REGENCY SERVICES DE COLOMBIA

ATTN: Sr. Ing. FREDDY RAMIREZ

Ciudad.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito informar las novedades y procedimientos ejecutados en el mantenimiento preventivo realizado a la báscula de la estación de pesaje Los patios, en el mantenimiento preventivo que se llevó a cabo el pasado 6 de septiembre del corriente.


Se realizó limpieza del foso de la báscula ya que se encontraba con acumulación de mugre y hojas secas. SE revisaron las monturas de las celdas de carga y se encontraron en perfectas condiciones, por tal razón no fue necesario intervenirlas, únicamente se alinearon nuevamente.

NO se encontraron inconvenientes en las celdas de carga, las tarjetas de unión se limpiaron, se revisaron y se ajustaron.

Se encontró una diferencia de secciones de 50 kilogramos en la plataforma N°2, la cual estaba pesando menos y afectaba el span general de la báscula en la misma cantidad.

Agradezco su atención y quedo atenta a aclarar cualquier duda al respecto,

Sin otro particular,




LORENA ARISTIZABAL LOPEZ

Representante Autorizado

312 3799505 – (7) 5804564

ventas@basculasssap.com.co



**SISTEMAS Y SOLUCIONES DE
PESAJE Y AUTOMATIZACION**

CONMUTADOR: (57) (7) 5804564
CELULAR: (57) 321 9000755
DIRECCION: Calle 23 N° 8-04
BARRIO: 11 de Noviembre
Los patios

CUCUTA – NORTE DE SANTANDER

Certificado de Mantenimiento y Ajuste


Certificamos que la (s) báscula (s) marca **SSAP** Modelo FE BIDIRECCIONAL. De 100.000 KILOGRAMOS capacidad, S/N: PATIOS, al servicio de **REGENCY SERVICE DE COLOMBIA S.A.S** ha sido ajustada y comprobado su funcionamiento. Cumpliendo Norma NTC 2031.

NOTA: El ajuste que se realizó, no garantiza el uso adecuado
Del instrumento posterior a la prueba.

FECHA: SEPTIEMBRE 6 DE 2016

**Pesas patrones X
Peso Conocido X**

FIRMA: _____


SOLUCIONES QUE PESAN
NIT. 1032.401.328
As: 604 5093 - 321 329 0
312 379 950



**SISTEMAS Y SOLUCIONES DE
PESAJE Y AUTOMATIZACION**

CONMUTADOR: (57) (7) 5804564
CELULAR: (57) 321 9000755
DIRECCION: Calle 23 N° 8-04
BARRIO: 11 de Noviembre
Los patios
CUCUTA – NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, Junio 1 de 2016

Señores:

REGENCY SERVICES DE COLOMBIA

ATTN: Sr. Ing. FREDDY RAMIREZ

Ciudad.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito informar las novedades y reparaciones que se realizaron en la báscula camionera de Patios, durante el mantenimiento que llevamos a cabo el pasado 27 de mayo del corriente.

Inicialmente se realizó una exhaustiva limpieza al foso y a la estructura metálica de la báscula retirando todo el material que pudiera bloquearla e impedir su correcto funcionamiento.

Posteriormente se rectificaron las ventanas de las 14 monturas de apoyo y se realizó un trabajo de pintura con anticorrosivo tanto de los soportes como de la báscula en general.

Se le realizó limpieza y mantenimiento a la tarjeta de unión, revisando potenciómetros y resistencias al igual que al indicador de peso.

Se revisaron secciones de la báscula camionera y se ajustaron con ayuda de masas patrón.

Agradezco su atención y quedo atenta a aclarar cualquier duda al respecto,

Sin otro particular,

LORENA ARISTIZABAL LOPEZ

Representante Autorizado

312 3799505 – (7) 5804564

ventas@basculassap.com.co



CONMUTADOR: (57) (7) 5804564
CELULAR: (57) 321 9000755
DIRECCION: Calle 23 N° 8-04
BARRIO: 11 de Noviembre
Los patios
CUCUTA – NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, Marzo 16 de 2016

Señores:

REGENCY SERVICES DE COLOMBIA

ATTN: Sr. Ing. FREDDY RAMIREZ

Ciudad.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito informar las novedades que se encontraron en la báscula camionera de Patios, durante el mantenimiento que llevamos a cabo el pasado martes 1 de marzo del corriente.

Se revisó estructura metálica y electrónica de la báscula y no se encontró ninguna anomalía.

Al revisar secciones de la báscula camionera fue necesario ajustar 40 kilogramos que tenía de diferencia entre secciones y plataformas.

El span general de la báscula se encontró en óptimas condiciones y no fue necesario ajustarlo.

Agradezco su atención y quedo atenta a aclarar cualquier duda al respecto,

Sin otro particular,

LORENA ARISTIZABAL LOPEZ

Representante Autorizado

312 3799505 – (7) 5804564

ventas@basculasssap.com.co