

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

FEM 13, Revisión 13, 2018-03-24

SOLICITANTE
Customer : CONCESIONES CCFC S.A.S

DIRECCIÓN
Address : PEAJE RIO BOGOTA km 0+700 VIA FONTIBON MOSQUERA //
ESTACIÓN PESAJE RIO BOGOTA

CIUDAD
City : FUNZA - CUNDINAMARCA

INSTRUMENTO
Instrument : BASCULA

FABRICANTE
Manufacturer : METTLER TOLEDO

MODELO
Model : IND 780

NÚMERO DE SERIE
Serial Number : B349069960

CÓDIGO INTERNO
Internal Code : BASCULA CAMIONERA


ORDEN DE TRABAJO
Work Order : OS547

FECHA DE RECEPCIÓN
Date of Arrive : 2018-08-16

FECHA DE CALIBRACIÓN
Date of Report : 2018-08-16

FECHA DE EMISIÓN
Date of issuance : 2018-09-28

Firma Autorizada / Authorized Firm


Jhon Steven Ocampo
Especialista en Instrumentación Industrial.
Director Técnico

Revisado y Aprobado por:



Sello

Certificado emitido bajo la norma ISO/IEC 17025:2005



Midiendo el Futuro

Carrera 68C No 68A - 20, Bogota, Colombia.

PBX 7450499, Web www.conamet.com.co, email: metrologia@conamet.com

Pagina 1 de 5

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

FEM 13, Revisión 13, 2018-03-24

SOLICITANTE

Customer

: CONCESIONES CCFC S.A.S

DIRECCIÓN

Address

: PEAJE RIO BOGOTA km 0+700 VIA FONTIBON MOSQUERA //
ESTACIÓN PESAJE RIO BOGOTA

CIUDAD

City

: FUNZA - CUNDINAMARCA

INSTRUMENTO

Instrument

: BASCULA

FABRICANTE

Manufacturer

: METTLER TOLEDO

MODELO

Model

: IND 780

NÚMERO DE SERIE

Serial Number

: B349069960

CÓDIGO INTERNO

Internal Code

: BASCULA 2

ORDEN DE TRABAJO

Work Order

: OS547

FECHA DE RECEPCIÓN

Date of Arrive

: 2018-08-16

FECHA DE CALIBRACIÓN

Date of Report

: 2018-08-16

FECHA DE EMISIÓN

Date of issuance

: 2018-09-29

Firma Autorizada / Authorized Firm

Jhon Steven Ocampo

Especialista en Instrumentación Industrial.

Director Técnico

Revisado y Aprobado por:



Sello

Certificado emitido bajo la norma ISO/IEC 17025:2005


CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

FEM 13, Revisión 13, 2018-03-24

SOLICITANTE <i>Customer</i>	: CONCESIONES CCFC S.A.S
DIRECCIÓN <i>Address</i>	: PEAJE RIO BOGOTA km 0+700 VIA FONTIBON MOSQUERA // ESTACIÓN PESAJE RIO BOGOTA
CIUDAD <i>City</i>	: FUNZA - CUNDINAMARCA
INSTRUMENTO <i>Instrument</i>	: BASCULA
FABRICANTE <i>Manufacturer</i>	: METTLER TOLEDO
MODELO <i>Model</i>	: IND 780
NÚMERO DE SERIE <i>Serial Number</i>	: B349069960
CÓDIGO INTERNO <i>Internal Code</i>	: BASCULA 3
ORDEN DE TRABAJO <i>Work Order</i>	: OS547
FECHA DE RECEPCIÓN <i>Date of Arrive</i>	: 2018-08-16
FECHA DE CALIBRACIÓN <i>Date of Report</i>	: 2018-08-16
FECHA DE EMISIÓN <i>Date of issuance</i>	: 2018-09-28

Firma Autorizada / Authorized Firm


Jhon Steven Ocampo
Especialista en Instrumentación Industrial.
Director Técnico

Revisado y Aprobado por:



Sello

Certificado emitido bajo la norma ISO/IEC 17025:2005

Bogotá D.C., 05 de Octubre de 2018

Señores:

Concesiones CCFC S.A.S

Reciba de nuestra parte un cordial saludo,

Por medio de la presente hacemos entrega de:

- ✓ **Certificado de Calibración número CLM 123118 (Corrección)**
- ✓ **Certificado de Calibración número CLM 123118 ANEXO 1 (Corrección)**
- ✓ **Certificado de Calibración número CLM 123118 ANEXO 2 (Corrección)**
- ✓ **Certificado de Calibración número CLM 123118 ANEXO 3 (Corrección)**

Agradecemos el habernos tenido en cuenta como sus proveedores

Cordialmente,



Luisa Fernanda Páez

Aux. Administrativa de Servicio Técnico

Bogotá D.C., 05 de Octubre de 2018

Señores:

Concesiones CCFC S.A.S

Reciba de nuestra parte un cordial saludo,

Por medio de la presente hacemos entrega de:

- ✓ Certificado de Calibración número CLM 123118 (Corrección)
- ✓ Certificado de Calibración número CLM 123118 ANEXO 1 (Corrección)
- ✓ Certificado de Calibración número CLM 123118 ANEXO 2 (Corrección)
- ✓ Certificado de Calibración número CLM 123118 ANEXO 3 (Corrección)

Agradecemos el habernos tenido en cuenta como sus proveedores

Cordialmente,



Luisa Fernanda Páez

Aux. Administrativa de Servicio Técnico